

현 장 방 문 결 과 보 고 서

(기 획 행 정 위 원 회)

□ 일 시 : 2007. 4. 6(금) 10:00~14:30

□ 장 소 : 구미보건소외 1개소

□ 참 석 : 이정임 위원장외 10명

□ 방문결과

《구미 유비쿼터스 체험관》

- 대시민 홍보를 철저히 하여 많은 시민이 관람할 수 있도록 조치요망

《구미보건소》

- 약품수불대장의 사전 점검이나 재고파악을 소홀히 하는 등 전반적인 관리감독을 소홀히 하여 사고가 발생된 점을 감안, 향후 철저한 지도 감독과 재발방지 촉구
- 화재발생에 따른 경위나 감사결과, 예비비지출 등 전후 상황에 대하여 의회에 전혀 보고가 없어 시민들에게 의혹을 불러 일으키고 있음
- 직원에 대하여 문제가 발생하면 의회에 빠른 보고가 될 수 있도록 조치하고 일 처리시 시민들의 의혹이 없도록 조치
- 공공건물 등에 대한 보험 가입시 전액 보상을 받을 수 있는 방안을 검토하고 피해 복구 공사비에 따른 조속한 구상권 청구 요망

현장방문 결과 보고서

□ 일 시 : 2007. 4. 6 (금) 10:00 ~ 14:30

□ 장 소

- 유비쿼터스 체험관
- 옥계 4거리 지하차도 설치 공사 현장
- 옥계동에서 봉산리 방향 도로 종단구배 관련 현장
- 도로 경계석 파손 현장

□ 방문 위원 : 산업건설위원 (김영호 위원장 외 9명)

□ 방문지 현황

【 옥계 4거리 지하차도 설치 공사 현장 】

- 구 간 : 옥계사거리 【 동서방향 L=545m 】
- 공사 기간 : 2007. 2 ~ 2008. 12 (23개월)
- 지하차도 현황
 - 규 모 : L = 545.0m, B=17.6m (왕복 4차선)
- 민원 사항
 - 지하차도 설치 공사에서 발생하는 소음 조치 등

【 도로 종단구배 관련 현장 】

- 위 치 : 제4단지 내 도시계획도로 【 (대1-3로), 15-2블럭 앞 】
- 도로개요 : 연장 (L=340m), 고저차 (H=4.78m)
- 종단구배 : 옥계동에서 봉산리 방향 상향 2.806%, 하향 2.963%
- 민원 사항
 - 도로 종단구배가 높아 교통사고가 빈번히 발생함

【 도로경계석 파손 현장 】

- 경계석 설치 현황 (도로연장 : L = 51km)
 - 기설치 : L = 98km(96% 설치 완료) 미설치 : L = 4km
- 민원 사항
제4단지 내 경계석 설치를 한지 얼마 지나지 않았음에도 불구하고 경계석이 많이 파손 되었으며 콘크리트로 되어 있어 미관이 좋지 않은 경계석을 화강석으로 교체 시공 요망

□ 방문 결과

【 유비쿼터스 체험관 】

- 대 시민 홍보를 철저히 하여 많은 시민들이 관람할 수 있도록 조치 요망

【 옥계 4거리 지하차도 설치 공사 현장 】

- 지하차도 공사시 소음 저감 방안, 우회도로 폭의 충분한 확보 등 교통안전 대책 계획 수립 및 공기를 최대한 앞당겨 민원이 최소화 되도록 한국수자원공사 구미권관리단에 건의

【 도로 종단구배 관련 현장 】

- 도로 종단구배가 높아 사고가 많이 발생하는 점을 감안하여 시설 설치 기준만 따지지 말고 주변에 건립중인 아파트 입주전에 구배완화 등을 조치해 줄 것을 한국수자원공사 구미권관리단에 건의

【 도로경계석 파손 현장 】

- 제4단지내 설치된 콘크리트 경계석을 기업하기 좋은도시, 첨단 산업도시라는 기업 이미지에 걸맞게 화강석 경계석으로, 소형 고압인도블럭은 칼라색 무늬로 교체하고 침하된 부분이 없도록 보수해 줄 것을 한국수자원공사 구미권관리단에 건의