

현장 방문결과 보고서

(산업건설위원회)

□ 일 시 : 2017. 4. 10(월), 11:50 ~

□ 장 소

○ 구미캠핑장 조성 현장

□ 참 석 : 산업건설위원회 위원 10명

□ 방문결과

1. 사업 개요

- 위 치 : 구미시 낙동강 체육공원 내
- 사업기간 : 2014 ~ 2017 (4년간)
- 사 업 비 : 5,300백만원 (국비 1,000, 도비 300, 시비 4,000)
※ 2016년 까지 : 5,000백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 3,700)
2017년 계획 : 300백만원(시비 300)
- 사업내용
 - 조성면적 $A=71,300\text{m}^2$ (21,570평), 연간이용인원 6만명 정도
 - 캠핑장 170면(카라반 10대, 오토캠핑 80면, 일반캠핑 80면)
 - 화장실, 샤워장, 개수대 및 편의시설 설치


2. 추진현황 및 계획

- 기본 및 실시설계 용역 : '14. 2 ~ '14. 9월
- 하천점용 허가, 소규모 환경영향평가 : '14. 3 ~ '15. 1월
- 사업 착공 및 준공 : '15. 5 ~ '17. 6월
- 오토캠핑장 시설운영 : '17. 7월

3. 위치도



4. 현황도



5. 주요 시설

• 카라반(6인용, 10대)


○ A-Type(4대)



○ B-type(6대)



• 오토캠핑(9m×9m, 80면)



※ 내부주차

• 일반캠핑(4m×5m, 80면)




※ 외부주차

• 평상(3m×3m, 26면)



• 부대시설

○ 사무실 (6m×12m)



○ 매점 (3m×9m)



○ 화장실 (3m×9m, 5대)



○ 샤워장 (3m×6m, 6대)



○ 개수대 (3m×9m, 3대)



□ 방 문 내 용

○ 7월 개장을 앞둔 낙동강체육공원 내 구미캠핑장을 방문하여 관계자로부터 현황을 청취하고 카라반, 오토캠핑장, 개수대, 샤워장, 화장실 등 시설물을 점검하였다. 이번 현장점검에서는 시설물의 안전과 각종 편의시설에 대해 중점적으로 점검을 하였으며, 특히 캠핑장이 낙동강 둔치에 설치되어 있는 만큼 수질오염이 발생하지 않도록 철저한 조치를 당부하였다.

【방 문 사 진】

